



Pellicule plastique pelable à base d'eau

Booth Strip

Le *Booth Strip* (Z5955/PL) est un composé à base d'eau conçu pour être pulvérisé sur les murs des cabines de peinture afin de recevoir le brouillard de pulvérisation. Ce revêtement pelable sèche à l'air et forme une robuste pellicule plastique blanche facile à enlever au cours d'un nettoyage normal.

Le *Booth Strip* est conçu pour adhérer tant au métal nu qu'aux surfaces peintes.

Pour obtenir les meilleurs résultats, le *Booth Strip* doit être appliqué avec un équipement standard de pulvérisation sans air.

Important : Ne pas laisser geler!



Caractéristiques

Avantages

Technologie ultrafaible en COV.Respectueux de l'environnement; conforme aux exigences les plus rigoureuses des règlements sur les COV.
Hors poisse en 1 heure.Séchage rapide.
À base d'eau.Nettoyage facile de l'équipement.
Blanc.Réfléchissant; apparence de propreté.
S'enlève facilement.Pelable lorsqu'on applique 3 à 4 mils de pellicule sèche.

Surfaces compatibles

Peut être appliqué sur le métal nu et les surfaces peintes.

Booth Strip

Mode d'emploi

Remarques importantes

Ne jamais ranger à l'extérieur quelle que soit la saison. Ne pas laisser en plein soleil et ne jamais entreposer où il y a risque de gel.

Préparation des surfaces

La surface doit être propre et sèche avant d'appliquer le *Booth Strip*.
Les surfaces fraîchement peintes doivent être complètement sèches et durcies.

Rapport de mélange



Aucun, prêt à pulvériser tel quel.

Application



Appliquer :

On obtient l'épaisseur de pellicule sèche désirée de 3 à 4 mils en pulvérisant une pellicule (mouillée) de 7 à 9 mils en une seule application à l'aide d'un équipement de pulvérisation sans air muni d'une bonne tête d'atomisation.

Attention : Une pellicule *Booth Strip* de faible épaisseur pourrait être difficile à enlever.

Temps de séchage prévus



Séchage à l'air (à 50 % d'humidité relative et à 21 °C [70 °F])

Hors poisse en 1 heure*.

Laisser le *Booth Strip* sécher à l'air pendant 6 à 8 heures* avant de le découper ou de le retirer.

* La ventilation et l'augmentation de la température peuvent réduire le temps de séchage.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer immédiatement l'équipement avec de l'eau.

Données techniques

Teneur réelle en COV (PaP) :	0,07 lb/gal
Teneur réelle en COV (PaP) :	8 g/L
Teneur réglementaire en COV (PaP) (moins l'eau et les matières exemptées) :	0,24 lb/gal
Teneur réglementaire en COV (PaP) (moins l'eau et les matières exemptées) :	28 g/L
Rendement théorique (1 mil à 100 % d'efficacité de transfert) :	450 pi ²

Booth Strip

Important : Ce composé à base d'eau doit être protégé contre le gel. Températures d'entreposage recommandées : de 55 à 90 °F. Avant d'ouvrir l'emballage, s'assurer de bien comprendre les mises en garde sur les étiquettes de tous les composants, car les dangers inhérents à chacun des composants se retrouvent dans le produit mélangé. L'emploi inadéquat du produit peut créer des conditions dangereuses. Suivre les directives du fabricant de l'équipement de pulvérisation pour prévenir les risques de blessure ou d'incendie. Suivre les directives en matière d'utilisation du respirateur. Porter de l'équipement de protection des yeux et de la peau. Prendre toutes les précautions qui s'imposent.

Consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes pour en savoir plus sur les consignes de sécurité et de manutention.

POUR OBTENIR D'URGENCE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE MÉDICALE OU CONCERNANT LE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS, COMPOSER LE 514 645-1320, AU CANADA, LE 412 434-4515, AUX ÉTATS-UNIS, OU LE 01-800-00-21-400 AU MEXIQUE.

Les produits décrits dans le présent document sont conçus pour être appliqués par des professionnels ayant reçu une formation spéciale, et utilisant de l'équipement approprié. Ils ne sont pas destinés à la vente au grand public. Les produits décrits peuvent être dangereux et doivent être utilisés selon leur mode d'emploi. Les mises en garde des étiquettes doivent être rigoureusement respectées. Les énoncés et méthodes décrits sont exacts au meilleur des connaissances et pratiques de Matthews Paint. Les marches à suivre mentionnées pour l'application ne sont que des suggestions et ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement, de résultat ou de convenance à des fins particulières. De plus, Matthews Paint ne permet pas la contrefaçon en ce qui concerne l'utilisation de toute formule ou de tout procédé ci-inclus. Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez composer le numéro sans frais 1 800 323-6593.

Booth Strip

Pellicule plastique pelable
à base d'eau



Un revêtement de qualité inégalée pour la signalisation architecturale

760 Pittsburgh Drive

Delaware, Ohio 43015

Numéro de téléphone : 1 800 323-6593

Numéro de télécopieur : 1 800 947-0377