

Poliuretano acrílico Matthews

Colores del paquete de fábrica MAP® convencional

Los paquetes de fábrica convencionales Matthews están disponibles en colores populares como Aluminio pulido, Oro brillante y Bronce oscuro.

Para una lista completa de colores del paquete de fábrica, incluyendo niveles de brillo, consulte la Hoja de ventas del paquete de fábrica Matthews.

Características:	Ventajas:
Acabado duradero	Agrega profundidad y aspecto
Para secado al aire o secado forzado	Se adapta a la mayoría de las condiciones del taller
Excelente resistencia a los rayos UV	Excelente retención de color y brillo; ciclo de vida extendido; costos de mantenimiento reducidos
Poliuretano acrílico 2K	Resistencia a la erosión; resistencia al entizamiento; durabilidad a largo plazo

Superficies compatibles:

El poliuretano acrílico MAP se puede aplicar sobre las siguientes superficies bien preparadas:

Imprimante de poliéster 6001SP/01 Imprimante epoxi gris 3.5 6007SP/01 Imprimante de uretano 274685SP/01 Imprimante epoxi negro 274808SP/01 Imprimante epoxi blanco 274908SP/01 Imprimante epoxi gris de VOC 2.1 274528SP/01 Imprimante epoxi blanco de VOC 2.1

274530SP/01

Imprimante epoxi negro de VOC 2.1 274531SP/01 Imprimante sin cromato 3.5 74350SP/01 Pretratamiento para metal 74734SP/01

Masilla PT 74760SP/01 HBPT 74770SP/01 HBEF 74780SP/01

Promotor de adhesión para plásticos

74777SP/01

Promotor de adhesión para plásticos de bajo VOC 274777SP/01

Promotor de adhesión para metales de bajo VOC 274793SP/01

Imprimante epoxi de ultra bajo VOC

LVU100/01

Productos asociados:

Catalizador

Catalizador universal 43270SP/01* Catalizador para brocha 43621SP/04 (Para aplicación con brocha o rodillo) Catalizador lento 43999SP/01 (Para clima cálido, aplicación en horno o para sustratos muy grandes) * También disponible en /04

Reductor

6379SP/01 Temperatura fresca, 60 - 75 °F (16 - 24 °C) 45280SP/01 Temperatura templada, 70 - 80 °F (21 - 27 °C) 45290SP/01 Temperatura cálida, 75 - 85 °F (24 - 29 °C) 6396SP/01 Temperatura muy cálida, 80 °F (27 °C) y superior

45251SP/01 Retardador, para mezclarse hasta en 50 % con reductor. No debe ser usado solo.

Acelerador

Acelerador HS 287437SP/08 Acelerador MAP 47117SP/04 Mejorador Turbo HS 287484SP/08 Acelerador de ultra bajo VOC MAP-LVA117/08

Colores del paquete de fábrica MAP® convencional

Instrucciones de uso

Preparación de la superficie: El sustrato debe prepararse según la Guía de preparación de sustratos de Matthews antes de aplicar la capa superior.

Proporción de mezcla:



Proporción de mezcla para rociado (por volumen)

MAP®	43270SP/01 o /04 43999SP/01	Reductor*	Con Acelerador	
3 partes	1 parte	1 parte	Opcional**	

- * Elija el reductor MAP
- 6379SP/01 Temperatura fresca, 60 75 °F (16 24 °C)
- 45280SP/01 Temperatura templada, 70 80 °F (21 27 °C)
- 45290SP/01 Temperatura cálida, 75 85 °F (24 29 °C)
- 6396SP/01 Temperatura muy cálida, 80 °F (27 °C) y superior
- 45251SP/01 Retardador, para mezclarse hasta en 50 % con reductor. No debe ser usado solo.
- NOTA: Los trabajos más grandes pueden necesitar un reductor de temperatura más caliente.
- ** Consulte MPC218 para aceleradores y cantidades opcionales.
- Para aplicación de brocha y rodillo, consulte la Hoja de datos técnicos MPC159.
- Todos los componentes deben mezclarse bien antes de usar.
- Filtre el material después del mezclado



Duración útil: Tiempo antes de que se duplique la viscosidad del rociado. Estas son estimaciones basadas en resultados de laboratorio a 50 % de humedad relativa, 70 °F/21 °C; los resultados variarán según las condiciones de aplicación, la selección del reductor y del acelerador.

Nota: no mezcle más producto del que pueda usar dentro de los límites de tiempo detallados a continuación:

Método de aplicación	Acelerador*	Carga máxima por cuarto de galón RTS	Duración útil
	Sin ace	8 horas	
	287437SP/08	1.5 oz	2 horas
Rociado	MAP-LVA117/08	MAP-LVA117/08 1 oz	
	47117SP/04 1 oz		1 hora
	287484SP/08	0.5 oz	1 hora
Brocha y rodillo	No se recomienda usar acelerad	8 horas	

^{*}Los tiempos listados en la tabla anterior son para una carga completa de acelerador. Consulte MPC218 para aceleradores y cantidades opcionales.

Aditivos:



No se requieren, pero los siguientes pueden usarse para necesidades específicas de una aplicación o un proyecto:

- Pasta de opacificar 47888SP/01 (consulte MPC204)
- Aditivo aterciopelado medio 287112SP/04
- Aditivo aterciopelado 287113SP/04
- Convertidor de capa base de bajo VOC 287103SP/01
- Aditivo para brocha/rodillo 47444SP/01
- Aditivo flexible 47474SP/04
- Mate transparente SOA955SP/01 (consulte MPC205)

Colores del paquete de fábrica MAP® convencional

Instrucciones de uso

Configuración de pulverización:



Presión de aire: Convencional: 40 - 50 psi en la pistola*

HVLP: 10 psi en la tapa*

* Consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola de pulverización para la presión de entrada.



Suministro de fluido a recipiente de presión:

8 – 12 onzas/minuto



Configuración de

Alimentación por sifón: 1.2 - 1.4 mm 0.047 - 0.055 punta de fluido HVLP: 1.2 - 1.4 mm 0.047 - 0.055 punta de fluido

Recipiente de presión 1.0 - 1.2 mm 0.039 - 0.047 punta de fluido

Aplicación:



Aplicar:

pistola:

Aplique dos capas húmedas completas y permita un tiempo de evapora-

ción adecuado * entre capas.

Aplique capas adicionales según sea necesario hasta lograr el espesor total de película seca o el control metálico.

* Los tiempos de evaporación variarán según el espesor de la película, la temperatura, la selección del solvente, la preparación de la pistola, la aplicación, etc.

Espesor de película recomendado:

Espesor de película húmeda (WFT)

Espesor de película seca (DFT)

Por capa

3 - 4 mil
6 - 8 mil
2 mil

Precaución: Toda formación de enlaces cruzados de 2 componentes se enlentece significativamente a temperaturas menores de 60 °F o 16 °C. Nunca rocíe ni someta los recubrimientos recién pintados a estas condiciones o se producirá pérdida de brillo, menor durabilidad y curado inadecuado.

Nota: Oro brillante, Oro Azteca y Cobre Azteca tienen un color base sugerido para un mejor cubrimiento.

Tiempos de secado estimados:



Secado al aire libre, 50 % de humedad relativa, 70 °F/21 °C MAP (Mezcla 3:1:1 con catalizador y reductor)

Acelerador*	Libre de polvo	No transferen- cia al tacto	Seco para usar	Tiempo de encintado	Aplicación de vinilo (2-3 mil)	Aplicación de vinilo metálico reflexivo
Sin acelerador	15 minutos	30 min-1 hora	1.5-2 horas	16 horas	48 horas	96 horas
287437SP/08	15 minutos	30-45 minutos	1-1.5 horas	1 hora	24 horas	48 horas
MAP-LVA117/08	15 minutos	30-45 minutos	1-1.5 horas	45 minutos	24 horas	48 horas
47117SP/04	15 minutos	30-45 minutos	45 min-1 hora	45 minutos	24 horas	48 horas
287484SP/08	15 minutos	30-45 minutos	45 min-1 hora	2 horas	8 horas	24 horas

^{*}Los tiempos listados en la tabla anterior son para una carga completa de acelerador. Consulte MPC218 para aceleradores y cantidades opcionales.

Nuevo recubrimiento: Las películas de pintura curadas más de 24 horas deben limpiarse, lijarse ligeramente en seco con grano 320 - 400 a mano/a máquina o lijarse en húmedo con grano 600 y volverse a limpiar antes de aplicar un nuevo recubrimiento.

Secado forzado: Permita 30 minutos de purga antes del horneado para evitar el ampollamiento de solvente. Hornee durante 40 minutos a 140°.

Limpieza del equipo:

Limpie el equipo de inmediato con diluyente de laca o un solvente de limpieza equivalente. **Nota:** No deje material mezclado dentro del equipo.

Colores del paquete de fábrica MAP® convencional

Poliuretano acrílico Matthews

Datos técnicos: Información de VOC

> VOC real RTS 4.46 - 5.50 lb/gal VOC real RTS 534 - 659 g/L VOC reglamentario (menos agua menos exento) RTS 4.46 - 5.49 lb/gal VOC reglamentario (menos agua menos exento) RTS 534 - 658 g/L

Para obtener información completa sobre los VOC, visite MatthewsPaint.com > Quick Links > VOC Data

Características de rendimiento

25% - 31% Sólidos en volumen (RTS) Cobertura teórica (1 mil a 100 % de eficiencia de transferencia) 500 pies²/gal. RTS Condiciones de aplicación - Temperatura 60 °F (16 °C) mínima

100 °F (38 °C) máxima

Condiciones de aplicación - Humedad relativa 85 % máxima 5° por encima del punto de rocío

Para especificaciones y otros datos técnicos, consulte el documento de especificaciones MPC101 MAP

Importante:

Es posible que el contenido de este paquete tenga que mezclarse con otros componentes antes de poder usarlo. Antes de abrir los paquetes, asegúrese de comprender los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla tendrá los peligros de todas sus partes. Una técnica de rociado inadecuada puede provocar una condición peligrosa. Siga las instrucciones del fabricante del equipo de rociado para evitar lesiones personales o incendios. Siga las instrucciones para el uso del respirador. Use protección para los ojos y la piel. Observe todas las precauciones aplicables.

Vea las instrucciones de manipulación e información adicional de seguridad en la Hoja de datos de seguridad y en las etiquetas.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS O CONTROL DE DERRAMES: EE. UU. (412) 434-4515; CANADÁ (514) 645-1320; MÉXICO 01-800-00-21-400

Los materiales descritos están diseñados para aplicarse por personal profesional capacitado y con el equipo adecuado, y no están destinados a la venta al público en general. Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deben usarse solo de acuerdo con las instrucciones, y observando las precauciones y advertencias indicadas en la etiqueta. Las afirmaciones y métodos aquí descritos se basan en la mejor información y en las prácticas conocidas por Matthews Paint. Los procedimientos para las aplicaciones mencionadas solo son sugerencias y no deben interpretarse como afirmaciones o garantías sobre rendimiento, resultados o idoneidad para un uso previsto; además, Matthews Paint no otorga libertad para la infracción de patentes en el uso de cualquier fórmula o proceso establecido en este folleto.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nosotros llamando a la línea gratuita 800-323-6593.



El mejor recubrimiento del mundo para señalización arquitectónica

760 Pittsburgh Drive Delaware, OH 43015 Línea gratuita: 800-323-6593

Línea de fax gratuita: 800-947-0377